

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 56»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома


Н.А.Пантелеева
«13» 08 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ «Лицей № 56»
О.Е.Южакова
«14» 08 2021 г.



Инструкция по правилам безопасности.

Для учащихся при работе с тканью.

ИПБ. 020 - 2021

Введен в действие
приказом № 11
от «14» 08 2021 г.

1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению работ с тканым материалом под руководством учителя технологии допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по охране труда и безопасным приемам работы.

1.2. В процессе осуществления работы с тканью возможно воздействие опасных производственных факторов:

- проколы пальцев рук иглами и булавками при выполнении работы без наперстка;
- получение травм кистей рук при неаккуратном обращении с ножницами, а также при работе на швейной машине;
- поражение электрическим током во время работы на электрической швейной машине.

1.3. При выполнении работ на электрической швейной машине обязательно должен использоваться диэлектрический коврик.

1.4. В помещении, где осуществляются работы с тканью, должна присутствовать медицинская аптечка, полностью укомплектованная всеми необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.

1.5. Учащиеся образовательного учреждения обязаны строго соблюдать все правила противопожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении, где выполняются работы с тканым материалом, должен быть огнетушитель.

1.6. В случае возникновения несчастного случая пострадавший или очевидец обязан срочно доложить об этом учителю, который в свою очередь должен оповестить о случившемся администрацию образовательного учреждения.

1.7. Во время выполнения работы с тканью необходимо соблюдать правила личной гигиены, а также содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Учащиеся лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при выполнении работ с тканью, привлекаются к ответственности, и со всеми учениками проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работ с тканью

2.1. Следует проверить отсутствие ржавых игл и булавок.

2.2. Необходимо подготовить рабочее место к работе, убрать все посторонние предметы.

2.3. Следует убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу возле швейной машины.

3. Требования безопасности во время работы с тканью

3.1. Хранить иглы и булавки допускается только в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не разрешается оставлять их на рабочем месте.

3.2. Не допускается использование в работе ржавых игл и булавок, категорически запрещено брать иголки и булавки в рот.

3.3. Выполнение шитья иглами разрешается только с использованием наперстка.

3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.5. Ножницы необходимо хранить в строго определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.

3.6. При перерывах в работе иголка с ниткой втыкается в игольницу (подушечку).

3.7. Не оставлять иглу без нити на рабочем месте, даже во время отмеривания новой нити (только в игольнице).

3.8. Передавайте иглу только в игольнице с ниткой.

3.9. Нить должна равняться двойной длине от кисти до локтя обучающегося.

3.10. Во время работы не отвлекаться и не размахивать острыми предметами.

3.11. Во время шитья работа должна находиться на столе, во избежание пришиваний к одежде обучающегося.

3.12. Не допускается склоняться близко к движущимся частям швейной машины.

3.13. Не разрешается держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их швейной иглой.

3.14. Перед стачиванием изделия на швейной машине следует убедиться в отсутствии булавок или игл на линии шва.

3.15. Не допускается откусывать нитки зубами, их необходимо отрезать с помощью ножниц.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения какой-либо неисправности в работе швейной машины следует немедленно остановить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины и доложить об этом учителю. Работу продолжать разрешается только после устранения всех неисправностей.

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не следует бросать на пол, необходимо убрать их в урну.

4.3. В случае получения травмы следует немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости организовать его транспортировку в ближайшее лечебное учреждение и доложить о случившемся администрации образовательного учреждения.

4.4. При поражении электрическим током следует экстренно оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца, проводить реанимационные мероприятия необходимо до

полного восстановления дыхания и пульса или до приезда бригады скорой

помощи. После чего пострадавшего следует транспортировать в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы с тканью

5.1. Отключить электрическую швейную машину от электросети.

5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок свое рабочее место.

Инструкцию разработал зам.директора по УВР: изф (Захваткина И.Л.)

С инструкцией ознакомлен (а)

«__»__20__г. _____ (_____)

«__»__20__г. _____ (_____)